

Schaltschema




Bild 90



Pos.	Bezeichnung	Klemme	Kabel nach	Klemme	Farbe	Querschnitt	Position	Kabel von	Klemme	Kabel nach	Klemme	Farbe	Querschnitt
A	Steckverbindung (Buchse) 12 polig												
B	Steckverbindung (Stift) 12 polig												
C	Stecker 3 polig												
SW	Stecker 2-polig												
M	Flachsteckverbindung 2 polig												
N	Flachsteckverbindung 3 polig												
W	Stecker 8 polig												
X	Stecker 8 polig												
T	Stecker 3 polig												
S	Flachsteckverbindung 3 fach												
U	Steckverbindung (Buchse) 6 polig												
V	Steckverbindung (Stift) 6 polig												
GC	Lichtmasch.-Kontrolle												
OC	Öl Druck-Kontrolle Motor												
MC	Fernlicht-Kontrolle												
CC	Warnleuchte Doppelkupplung wahlweise												
C1/2/3	Blinklicht-Kontrolle												
FI	Kraftstoff-Anzeige												
TI	Temperatur-Anzeige												
AM	Druckfräsmaschinenbeleuchtung (wahlweise)												
1-2	Batterie	+											
3-4	Anlasser	30	Kabel nach	30	schwarz	95	109 - 110	beleuchtung	56	Schrittschaltré		grau-rot	0,75
5-6	Anlasser	30	Licht-Zünd-Schalter	30	rot	6	111 - 112	Licht-Zünd-Schalter	56A	Schrittschaltré	3A	weiss-schwarz	2,5
7-8	Licht-Zünd-Schalter	15	Lichtmaschine	B+	rot	4	113 - 114	Schrittschaltré	3B	Sicherungsdose Sich.	MC	weiss	2,5
9-10	Glühlampenschalter	19	Glühlampenschalter	15/54	schwarz	6	115 - 116	Sicherungsdose Sich.	3B	Kombiinstrument	A	hellblau-weiss	0,75
11-12	Licht-Zünd-Schalter	30	Heizrohr		schwarz	6	117 - 118	Sicherungsdose Sich.	B	Steckverbindung	A	weiss	2,5
13-14	Sicherungsdose Sich.	30	Heizrohr		schwarz	6	119 - 120	Steckverbindung	B	Scheinwerfer links	C/56a	weiss	1,5
15-16	Sicherungsdose Sich.	18	Warnlichtschalter	1A	rot	1,5	121 - 122	Schrittschaltré Relais	56B	Scheinwerfer rechts	C/56a	weiss	1,5
17-18	Sicherungsdose Sich.	15	Warnlichtschalter	W/30	rot	1,5	123 - 124	Sicherungsdose Sich.	2B	Sicherungsdose Sich.	2A	gelb	2,5
19-20	Sicherungsdose Sich.	8A	Sicherungsdose Sich.	8A	schwarz	1,5	125 - 126	Steckverbindung	B	Scheinwerfer links	C/56b	gelb	1,5
21-22	Sicherungsdose Sich.	8A	Schrittschaltré	15	schwarz	2,5	127 - 128	Steckverbindung	B	Scheinwerfer rechts	C/56b	gelb	1,5
23-24	Sicherungsdose Sich.	8B	Warnlichtschalter	W/15	schwarz	1,5	129 - 130	Glühlampenschalter	50A	Steckverbindung	A	schwarz	1,5
25-26	Sicherungsdose Sich.	8B	Steckverbindung	A	schwarz-gelb	1,5	131 - 132	Steckverbindung	31b	Anlasser	50A	schwarz	1,5
27-28	Sicherungsdose Sich.	8B	Signalhorn	U	schwarz-gelb	1,5	133 - 134	Blinkschalter	B	Steckverbindung	A	braun	1,5
29-30	Flachsteckverbindung	V	Steckverbindung	S	schwarz-rot	1,5	135 - 136	Steckverbindung	56d	Signalhorn	31b	braun	0,75
31-32	Flachsteckverbindung	N	Bremslichtschalter	S	schwarz-rot	1,5	137 - 138	Blinkschalter	B	Schrittschaltré	W/49a	schwarz	1,5
33-34	Flachsteckverbindung	S	Flachsteckverbindung	S	schwarz-rot	1,5	141 - 142	Warnlichtschalter	X/49a	Warnlichtschalter	49a	schwarz-weiss-grün	1,5
35-36	Brennlichtschalter	S	7 pol. Steckdose	54	schwarz-rot	1,5	143 - 144	Blinkschalter	L	Warnlichtschalter	W/L	schwarz-weiss	1,5
37-38	Flachsteckverbindung	N	Flachsteckverbindung	N	schwarz-rot	1,5	145 - 146	Warnlichtschalter	X/49a	Warnlichtschalter	49a	schwarz-weiss	1,5
39-40	Warnlichtschalter	N	Bremsleuchte rechts	N	schwarz-rot	1,5	147 - 148	Steckverbindung	W/L	Steckverbindung	S	schwarz-weiss	1,5
41-42	Licht-Zünd-Schalter	W/49	Warnlichtschalter	X/49	schwarz-weiss-grün	1,5	149 - 150	Flachsteckverbindung	W/L	Flachsteckverbindung	S	schwarz-weiss	1,5
43-44	Licht-Zünd-Schalter	W/30b	Warnlichtschalter	X/30b	rot-weiss	1,5	151 - 152	Flachsteckverbindung	W/L	Blinkleuchte links vorn	U	schwarz-weiss	1,5
45-46	Kombiinstrument (Tank)	+	Kombiinstrument (Tank)	+	schwarz	0,75	153 - 154	Flachsteckverbindung	R	Blinkleuchte links hinten	L	schwarz-weiss	1,5
47-48	Kombiinstrument (Temp.)	+	Kombiinstrument (Temp.)	+	schwarz	0,75	155 - 156	Flachsteckverbindung	R	Blinkleuchte rechts hinten	L	schwarz-weiss	1,5
49-50	Kombiinstrument (Gen.)	+	Kombiinstrument (Gen.)	+	schwarz	0,75	157 - 158	Warnlichtschalter	W/R	Warnlichtschalter	W/R	schwarz-grün	1,5
51-52	Kombiinstrument (Gen.)	OC	Kombiinstrument (Gen.)	OC	schwarz	0,75	159 - 160	Steckverbindung	V	Steckverbindung	U	schwarz-grün	1,5
53-54	Steckverbindung	B	Steckverbindung	B	schwarz	0,75	161 - 162	Flachsteckverbindung	M	7 pol. Steckdose	N	schwarz-grün	1,5
55-56	Kombiinstrument	GC	Öldruckschalter (Motor)	A	hellblau-grün	0,75	163 - 164	Flachsteckverbindung	M	Flachsteckverbindung	N	schwarz-grün	1,5
57-58	Steckverbindung	B	Steckverbindung	A	hellblau	0,75	165 - 166	Flachsteckverbindung	N	Blinkleuchte rechts vorn	N	schwarz-grün	1,5
59-60	Kombiinstrument (Temp.)	G	Steckverbindung	D+	hellblau-gelb	0,75	167 - 168	Flachsteckverbindung	N	Blinkleuchte rechts hinten	N	schwarz-grün	1,5
61-62	Steckverbindung	B	Steckverbindung	A	hellblau-gelb	0,75	169 - 170	Warnlichtschalter	X/C1	Kombiinstrument	C1	grün	0,75
63-64	Kombiinstrument (Tank)	G	Fernthermometergeber	A	hellblau-gelb	0,75	171 - 172	Warnlichtschalter	X/C2	Kombiinstrument	C2	grün-rot	0,75
65-66	Steckverbindung	B	Tankgerät	A	hellblau-schwarz	0,75	172 - 174	Warnlichtschalter	X/C3	Kombiinstrument	C3	grün-gelb	0,75
67-68	Lichtmaschine	T/D-	Regler	T/D-	braun	1,5	175 - 176	Batterie		Masse		Masseband	70
69-70	Lichtmaschine	T/D+	Regler	T/D+	braun	1,5	177 - 178	Kombiinstrument		Masse		Masse	0,75
71-72	Lichtmaschine	T/DF	Regler	T/DF	rot-grün	1,5	179 - 180	Traktormeter		Masse		Masse	0,75
73-74	Lichtmaschine	T/DF	Regler	T/DF	rot-grün	1,5	181 - 182	Traktormeter		Masse		Masse	0,75
1 090 742 R4	Licht-Zünd-Schalter	58	Sicherungsdose Sich.	6/A	grün	2,5	185 - 186	Scheinwerfer, links	C/31	Masse		braun	1,5



Position	Kabel von	Klemme	Kabel nach	Klemme	Farbe	Querschnitt mm ²
187 - 188	Scheinwerfer, rechts	C/31	Masse		braun	1.5
189 - 190	Blinkschalter	31	Masse		braun	0.75
191 - 192	Warnblinkgeber	X/31	Masse		braun	0.75
193 - 194	Warnlichtschalter	W/31	Masse		braun	0.75
195 - 196						
197 - 198						
199 - 200	Masse	31	Masse		braun	2.5
201 - 202						
203 - 204						
205 - 206						
207 - 208						
209 - 210						
211 - 212						
213 - 214	7 pol. Steckdose	31	Masse		braun	1.5
215 - 216	Kombiinstrument (Öl)	+	Kombiinstrument (Kupplung)	+	schwarz	0.75
217 - 218	Kombiinstrument	CC	Steckverbindung	A	hellblau-rot	0.75
219 - 220	Steckverbindung	B	Warnschalter		hellblau-rot	0.75
221 - 222	Blink-Positions-Leuchte rechts	31	Masse		braun	0.75
223 - 224	Blink-Positions-Leuchte links	31	Masse		braun	0.75
225 - 226	Blink-Brems-Rück-Leuchte rechts	31	Masse		braun	0.75
227 - 228	Blink-Brems-Rück-Leuchte links	31	Masse		braun	0.75
231-232	Sicherungsdose, Sich.	6b	Manometerbel.		graurot	1.5
233-234	Tankgerät	31	Masse		braun	0.75
235-236	Masse		Steckdose	31	braun	1.5
237-238	Sicherungsdose, Sich.	1b	Steckdose	+	rot	1.5